

様式第2号附表(第13条関係)

### 施工計画の適切性に対する評価結果 (簡易型・標準型)

修明高等学校長

工事種別 建築工事

工事執行権者

工事番号	22-79345-0006	工事名	修明高校農場管理室等 改築工事(建築工事)	工事箇所	東白川郡棚倉町大字 棚倉地内	路線・河川名	修明高等学校
工事概要	農場管理室・林産物実習室の改築工事 N=2棟 木造平屋建て A=373.05㎡						

入札参加者	施工計画の適切性 配点100点(総合評価方式における加算点配点10点)						合計	総合評価方式における 加算点	
	様式第9号(その1) 工事の工程表			様式第9号(その2) 各種管理計画、環境配慮、施工上の工夫					
	配点	項目		項目					
	30	1 工程計画	1 工程管理計画	2 品質管理計画及び出 来形管理計画	3 安全管理計画	4 環境配慮	5 施工上の工夫(環境 配慮を除く)		
三金興業株式会社	25		15	20	15	5	5	85	8
藤田建設工業株式会 社	25		15	15			5	85	8

※ 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄、合計欄及び総合評価方式における加算点欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「\*」と記載する。